



2024年5月1日

各 位

会社名 東海染工株式会社
代表者名 代表取締役社長 鷲 裕一
コード番号 3577 東証スタンダード市場
名証プレミアム市場
問合せ先 取締役管理部長 河西 勝
(TEL 052-856-8141)

火災発生に関するお知らせ

2024年4月25日午後2時43分頃、当社浜松事業所にて火災が発生いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

近隣の皆様をはじめ、御取引先様、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時・経過

2024年4月25日(木) 午後2時04分頃 出火
2024年4月25日(木) 午後5時35分頃 鎮火

2. 発生場所

東海染工株式会社 浜松事業所
(静岡県浜松市中央区中田町 846 番地)

3. 発生原因

出火原因につきましては翌日に実施された現場検証にて、以下の結果が示されました。
精練漂白設備（毛焼機）排気ダクト内部の毛羽埃に引火、工場の一部 25 m²程度に延焼した。

4. 被害状況

人的被害はございません。
物的被害及び生産への影響等については現在調査中です。

5. 復旧の状況

電気系統・生産設備につきましては翌日より復旧作業を実施しており、2024年5月7日(火)より通常稼働を予定しております。

6. 業績への影響

業績に与える影響につきましては現在調査中であり、今後開示の必要が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上