



2023年10月31日

各 位

会 社 名 沖縄電力株式会社
代表者名 代表取締役社長 本永 浩之
(コード：9511、東証プライム、福証)
問合せ先 発電部発電業務グループ長 大城 朝陽
(TEL 098-877-2341)

具志川火力発電所における石炭揚炭設備の損壊について（第2報）

2023年7月27日、具志川火力発電所石炭揚炭設備で発生した損壊等（7月28日「具志川火力発電所における石炭揚炭設備の損壊について」にて開示済み）に係る事象について、現在の状況をお知らせします。

現在、揚炭機^{*}損壊の原因究明に向け調査を進めております。また、損壊した揚炭機の撤去作業に着手しております。当面の石炭の受入れは、他発電所から陸送を既に開始しており、更に荷揚げ機能（デッキクレーン等）を具備した船舶による荷揚げ方法等を検討し、1月中での石炭海上受入れ再開を目指して取組んでまいります。

また、復旧作業の見直しや最近の燃料価格の動向等を勘案し、業績予想の修正も行っております（2023年10月31日「業績予想の修正に関するお知らせ」にて開示）。なお、本件事象による当期業績への影響については、56億円程度の営業費用増を見込んでおります。


以 上

※揚炭機…発電所で燃料として使用する石炭を、石炭船から荷揚げするための設備

添付資料（参考）：①具志川火力発電所 揚炭設備 概略図
②荷揚げ機能（デッキクレーン等）を具備した船舶による揚炭イメージ図

<具志川火力発電所 揚炭設備 概略図>

揚炭設備




揚炭機全景




<荷揚げ機能（デッキクレーン等）を具備した船舶による揚炭イメージ>




概略図



No.1コンベヤへの受入れイメージ〔断面図〕



船舶～移動式コンベヤ～No.1コンベヤ受入イメージ



移動式コンベヤイメージ

